


VERIFICA COPERTURA E FUNZIONAMENTO



POSIZIONAMENTO

Prima di eseguire l'installazione definitiva, verificare il posizionamento del dispositivo. Evitare assolutamente l'installazione in prossimità di fonti di calore, spifferi d'aria calda o fredda condizionatori ventilatori ecc., in prossimità di possibili campi magnetici (quindi elettrici, computer, ecc.). Installare il sensore su superfici rigide prive di vibrazioni, non installare in luoghi soggetti a gocciolamento.

INSTALLAZIONE

Aprire il dispositivo svitando la vite di chiusura. Togliere il circuito del dispositivo facendo leggermente leva su di un lato.
Eissare il dispositivo facendo attenzione alla superficie speculare del

Rispettare il dispositivo facendo attenzione alla superficie speciale e dell'elemento elettronico, che sia direzionata nella zona da proteggere. Inserire il circuito del dispositivo facendo una leggera pressione su tutti i lati, così da evitare una pressione errata sul dispositivo dell'antiproiettore.

TARATURA E MESSA A PUNTO

Alimentare il sensore tramite i morsetti + (positivo) - (negativo), rispettando la polarietà. Chiudere il jumper JP3, selezionare la portata secondo le esigenze tramite il jumper JP1, posizionare il jumper JP2 su B. Attendere 1 minuto prima di verificare la sensibilità. Verificare la provare della sua sensibilità eseguendo dei passaggi con il corpo nell'area protetta, la rilevazione viene segnalata dall'accensione della spia rossa A, se la sensibilità risultata insufficiente posizionare il jumper JP2 su A, eseguire nuovamente la provare della sua sensibilità. A regolazione avvenuta, chiudere il sensore.

LATO ZONA DA PROTEGGERE

Aprire il dispositivo svilando la vite di chiusura. Togliere il circuito del dispositivo facendo leggermente leva su di un lato.

Fissare il dispositivo facendo attenzione alla superficie speculare del piroelettrico, che sia direzionata nella zona da proteggere. Inserire il circuito del dispositivo facendo una leggera pressione su tutti i lati, così da evitare una pressione errata sul dispositivo dell'antiperfura.

Alimentare il sensore tramite "morselli" + (positivo) - (negativo), rispettando la polarità, collegare il contatto NC di alarme ad un ingresso della centrale e il contatto TAMPER all'ingresso di riferimento. Chiudere il jumper JP3, selezionare la portata secondo le esigenze tramite il jumper JP1, posizionare il jumper JP2 su B. Attendere 1 minuto prima di verificare la sensibilità. Verificare la provare della sua sensibilità (eseguendo dei passaggi con il corpo nell'area protetta), la rilevazione viene segnalata dall'accensione della spia rossa. Se la sensibilità risulta insufficiente posizionare il jumper JP2 su A, eseguire nuovamente la provare della sua sensibilità.

Portare la centrale in modalità test, (consultando i manuali di riferimento), eseguire dei passaggi nell'area protetta, la rilevazione localmente viene segnalata dall'accensione della spia rossa, verificare anche in centrale che venga memorizzato l'allarme. Se ciò non dovesse verificarsi, controllare i collegamenti elettrici.



securvera
dal 1969


Assorbimento	12 V cc
Portata	18 mA
Angolo di apertura	5 mt, con 3 fasci su 1 piano
Contatto relè	55°
Temperatura funzionamento	nc 1 Ah 24 V cc da +0°C a +40°C
Dimensioni	135 x 35 x 28 mm



Rilevatore IR a tenda


SV-RB

PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE



MORSETTIERA	SENSORE MORSETTI PER LA CONNESSIONE DEL
TAMPER	DISPOSITIVO ANTIAPERTURA
PIROELETTRICO	ELEMENTO SENSIBILE DI RILEVAZIONE NON TOCCARE ALLE SPERFICIE SPRECULARE DEL PIROELETTRICO
JP1	JUMPER SELEZIONE PORTATA
JP2	APERTO ALTA PORTATA 5 MT CHIUSO BASSA PORTATA 2 MT
JP3	CHIUSO SU "A", SENSIBILITÀ ALTA NO JUMPER SELEZIONE SENSIBILITÀ: SENSIBILITÀ BASSA
LED	SPADA DI SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



AREA DI COPERTURA

